

Протокол
осмотра территорий, помещений проверяемого лица

"15" февраля 2022 г.

г. Камышлов
(место составления)

Осмотр начат 15 час. 00 мин.
окончен 17 час. 00 мин.

старший инспектор ОНДиПР Камышловского ГО Камышловского МР Пышминского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитан внутренней службы Смирнова
Наталья Леонидовна

(должность, Ф.И.О. лиц, проводивших осмотр)

уполномоченным на проведения плановой выездной проверки контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского ГО Камышловского МР Пышминского ГО Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области Старыгина Олега Алексеевича от 04 февраля 2022 года № 4

(наименования органа, номер и дата решения о проведении КНМ)

и руководствуясь статьей 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в присутствии директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 1» Камышловского городского округа Вильд Светланы Анатольевны

с использованием специальных технических средств, осуществляющих видеозапись, о чем лицам, участвующим в осмотре, объявлено **не применялись**

(указывается техническое средство, используемое при проведении осмотра)
произведен осмотр следующих территорий, помещений: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 1» Камышловского городского округа (ИНН 6613004037; ОГРН 1026601074092), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта образования МАОУ "Школа № 1" КГО по адресу: 624860, Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Энгельса, 171

Осмотром установлено:

1. В пристроенном здании старшей школы, в коридорах старшей школы при высоте лестниц более 45 см на первом и втором этаже не предусмотрены ограждения с перилами. Основание: СП 112.13330.2011 п. 6.28* Пожарная безопасность зданий и сооружений
2. В здании старшей школы диаметр трубы противопожарного водопровода в ПК № 1,2,3,4,5 на вводах менее 0,5 мм. Основание: СНиП 2.04.01-85* ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ п. 14.51 СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения п. 16.82
3. На объекте защиты светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания не обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону. Основание: ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. Двери эвакуационного выхода возле кабинета иностранного языка на первом этаже старшей школы открываются не по направлению выхода из здания Основание: СП 1.13130.2020 п. 4.2.22 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы
5. Руководитель не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки и сценического оформления драпировки огнезащитным составом Основание: п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
6. В оружейной комнате на 1 этаже старшей школы эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции, а также скрутка электропроводов в комнате персонала на 1 этаже здания старшей школы Основание: п.п. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
7. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, а именно помещения совмещенного архива и серверной, помещения лаборантской кабинета химии Основание: п. 12, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", СП 12.13130.2009 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, статья 32 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8. На объекте защиты отсутствуют двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на первом и втором этажах в здании старшей школы, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах Основание: п.п. «д» п. 16, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", СП 1.13130.2020 п. 4.4.6 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы
9. Отсутствует сертификат на напольное покрытие декоративно-отделочного материала (линолеума) на покрытие пола на путях эвакуации 2 этажа старшей школы Основание: п. 25, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
10. Двери запасного выхода из помещения столовой, расположенный на 1 этаже здания старшей школы закрыты на замок и не обеспечивают открывание дверей изнутри без ключа Основание: п. 26, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
11. В помещении лыжной базы, расположенной на 2 этаже здания старшей школы отсутствуют колпаки-рассеиватели (плафоны), предусмотренные конструкцией светильника Основание: п.п «в» п. 35, Правил противопожарного режима в Российской Федерации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

12. Светильники аварийного освещения не имеют знаков отличия от рабочего освещения (отсутствуют знаки аварийное освещение, либо окраска) Основание: п. 37, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»


(указывается нарушения обязательных требований и места их выявления)

По результатам осмотра к настоящему протоколу приобщены: не приобщались

(материалы видеосъемки)

С протоколом ознакомлен: директор Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 1» Камышловского городского округа Вильд Светлана Анатольевна

(Ф.И.О. руководителя проверяемого лица, его законного представителя, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина)



(подпись)

В случае отказа от подписи делается запись «От подписи отказался», под которой подписываются должностные лица, проводившие проверку.

Лицо, проводившее осмотр:

Смирнова Наталья Леонидовна

(Ф.И.О.)


(подпись)